

Automatik verschluckt sich

Beitrag von „T-REG“ vom 25. Mai 2006 um 11:20

Zitat von Austrianer

Hallo,

habe seit dem es wärmer ist das Problem, daß es manchmal beim Schalten des Automatikgetriebes einen Schlag auf den Antriebsstrang gibt. Meisten wenn vom 6sten in den 5ten Gang geschaltet wird, oder wenn das Gtriebe nach dem Kurvenausgang schaltet. Hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem ?

Gruß Austrianer

Alles anzeigen

JA, liegt wohl an der besch... Automatik - ist aber halt nur manchmal. Vielleicht gibt es ja schon eine neue Software.

Oliver