

Geräusche beim Gas wegnehmen

Beitrag von „TouaregV6TDI“ vom 26. Mai 2006 um 16:07

Hallo liebe Touareg-Freunde,

auch mein Dicker wurde serienmäßig mit einem Uhu ausgeliefert 😞

Bisher hab ich versucht es zu ignorieren aber langsam will ich doch das Problem angehen. Habe schon für kommenden Mittwoch einen Termin beim Freundlichen vereinbart. Jedoch war weder der VIP-Hotline noch meinem Freundlichen dieses Phänomen bekannt. Nun habe ich nochmal das Geschriebene hier mir angeschaut. Austrianer hat diebezüglich einen konkreten Lösungsvorschlag geschildert. (Ansaugschlauch) andere wiederum schreiben vom Austausch der Kardanwelle. 🙄

Kann jemand von euch vielleicht nochmal den aktuellen Stand der Dinge zusammenfassen.?

Nebenbei wird es mein erster Besuch beim Freundlichen. Gibt es von euch Vorschläge was noch untersucht werden sollte? mein Dicker ist bisher 16 000 Km gefahren wäre also ein ausserplanmäßiger Werkstattbesuch.

Beste Grüße!