

# Probleme mit Scheibenwischern

Beitrag von „Franks“ vom 27. Mai 2006 um 18:26

Zitat von dummytest

..in Stichworten:

Problem ist bekannt,

Anpressdruck der Wischer ist nicht ausreichend

die Ing. arbeiten an einer Lösung 🤖

wir bitte um etwas Geduld 🤖 😞

.....

Mein Vorschlag für eine rustikale Lösung wie bei dem Sitzhöhenverstellhebelherunterdrückverhinderungsklötzchen:

Einfach eine Metall-Leiste in das Wischergummi einarbeiten, dann einen Magneten in Form der Wischblätter auf der Innenseite der Scheibe mitlaufen lassen, so wie diese Scheibenreiniger bei Aquarien.

VW könnte das ganze dann auch noch als Feature verkaufen: Der Touareg, das erste Auto, bei dem auch die Innenseite der Scheibe mit dem Scheibenwischer gereinigt werden kann 😄

Gruß,

Frank