

# **Regensensor nervt, Wischer immer HIGHSPEED**

**Beitrag von „Olaf“ vom 29. Mai 2006 um 17:27**

Bin seit letzter Woche einer der Ersten, denen im Rahmen eines Werthaltigkeitssteigerungsprogrammes (ich glaube so nennt das VW) sämtliche Steuerungsgeräte neu bespielt wurden. Unter anderem wurde auch Regensensor und Lichtsensor neu bespielt. Beide sind jetzt ein wenig unempfindlicher geworden, was beim Regensensor gut ist, jedoch beim Licht leider dazu geführt hat, dass man die Instrument kaum noch ablesen kann, bevor sich das Licht einschaltet.

Besten Gruß

OLaf