

# Reifen Sägezahnbildung und Vorne links/außen abgefahren

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 30. Mai 2006 um 19:11

Zitat von Heiko

Danke Hannes. Welche hast Du drauf und warum??? Gruß Heiko

Hallo,

die werkseitig montierten Pirelli waren nach 8000 km bis auf 5mm vorne abgelaufen.

Weiterhin wiesen sie an den Außenflanken leichte Sägezahnbildung auf.

Auf Empfehlung meines 😊 habe ich die Conti montiert.

Bisher, keine Probleme.

Bei Charly-SL 300 waren die Pirelli bereits nach 5000 km auf weniger als 5mm abgefahren.

Er hatte auch Sägezahnbildung.

Bei Conti und Michelin habe ich von derartigen Problemen noch nichts gehört.

Gruß