

Nageln im Teillastbereich V6 TDI

Beitrag von „Che-Vara“ vom 31. Mai 2006 um 15:48

Hallo @ all,

ich habe an meinem V6 TDI EZ 02.2006 mit ca. 10 000km ein "Nagelgeräusch" beim Fahren in Fahrstufe D5 bei ca. 1400 1/min. (ca.60 km/h) und D6 auch bei ca. 1400 1/min.

Es tritt nur auf bei warmem Motor und auch nur wenn man kaum Gas gibt, wenn dann noch eine leichte Steigung kommt dann wirds noch lauter das "Nageln".

Hört sich an wie wenn ein DB 200 D bei minus 10 Grad gestartet wurde.

Nun isser seit 2 Tagen beim 😊 und heute sagte man mir der Motor muss raus, laut VW soll die Steuerkette geprüft / eingestellt werden.

Hatte das schon mal einer von Euch ?? ich dachte bei dem "Nagelgeräusch" eher an einen defekt am Steuergerät oder evtl. Einspritzmenge / Pumpe oder so 😞

Ich halte Euch auf dem laufenden was da noch so passiert, ein "Klopfgeräusch" beim Anlassen sollte dann so der 😊 auch behoben sein, sofern es von einem "nicht sauber ausgerichteten Motor" kommt.