

# Probleme mit Scheibenwischern

Beitrag von „salvatore“ vom 31. Mai 2006 um 19:25

Zitat von dreyer-bande

Hallo Salvatore,  
vielleicht haben Sie bei Deinem Dicken ja auch noch einen alten Sensor verbaut.  
Der ist irgendwann in 2005/2006 modifiziert worden.

Gewechselt wird aber nur, wenn der Kunde reklamiert!

Die fehlerhaften Kabelbäume für den Airbag haben sie schließlich auch noch  
monatelang weiter verbaut obwohl der Fehler bekannt war.

Gruß

Alles anzeigen

Hallo Hannes,

Danke für den Tip. Werde ich morgen beim 😊 ansprechen.  
Hast Du noch eine Idee, wie ich das feststellen kann, ob es der alte oder neue Sensor ist?

LG