

# Reifen Sägezahnbildung und Vorne links/außen abgefahren

**Beitrag von „IT-CS“ vom 1. Juni 2006 um 16:00**

Hi zusammen,

mein R5 mit Conti 4x4 Contact hatte auch bei 13000Km die gleichen Anzeichen wie Steppes. Außen und Innen weniger Profil als in der Mitte trotz erhöhtem Luftdruck. War dann beim :o. Die haben das Fahrwerk neu eingestellt, jetzt ist alles OK. Ich habe Stahlfederung, das nur zur Info.

Trotz alle dem bin ich mit der Laufleistung der Conti's nicht zufrieden, ich schätze mal, das die bei 30.000 KM restlos fertig sind. Keine Glanzleistung beim R5 autom. und gem. Fahrweise.

Gruß, Jörg