

Geräusche beim Gas wegnehmen

Beitrag von „TouaregV6TDI“ vom 1. Juni 2006 um 20:41

Hallo liebe Freunde des Touaregs,

habe heute meinen Dicken vom 😊 abgeholt und der Uhu ist weg 🙌🙌
Es hat sich wohl ein Update hinsichtlich der Problemlösung ergeben

Auch bei mir wurden Ansaugschlauch und Strömungsdämpfer erneuert.

Der 😊 hat mich jedoch darauf aufmerksam gemacht, dass inzwischen eine Modifizierung der schon modifizierten Teile stattgefunden hat. Daher die inzwischen etwas andere Teilenummer:
7L6 129 627 F (Ansaugschlauch)
059 129 955 C (Dämpfer)

Hoffe es ist hilfreich für alle die noch mit einem Vogel unterwegs sind 😄

Beste Grüße!

Evren