

# Lackfehler oder NORMAL?

**Beitrag von „Olli911“ vom 3. Juni 2006 um 08:29**

Habe meinen Dicken jetzt 2 Monate und habe ihn gestern mal mit Hartwachs poliert. An der Kühlerfront (das Palstik direkt neben den Scheinwerfern) fühlte sich der Lack ziemlich schlecht an.

Wenn man normal hinschaut sieht man gar nix. Fährt man aber mit der Hand drüber, sind die Plastikteile total rauh. Teilweise ist dies auch hinten im mittleren Stoßstangenbereich.

Ich frage mich nun, ob da einfach scheiße lackiert wurde, oder ob das eine besondere Schutzschicht sein soll. Ist so etwas Ähnliches schon jemand aufgefallen?

Viele Grüße

Olli