

Aussetzer des vorderen Verstärkers

Beitrag von „911er“ vom 7. Juni 2006 um 08:22

Hallo Gemeinde,

ich habe ein Problem mit dem Soundsystem im T-Reg. Leider tritt dies nur sporadisch auf und ist somit schwer dem Freundlichen zu zeigen.

Die vorderen Lautsprecher (außer dem mittleren in der Amaturentafel) setzen gelegentlich aus. Mal für eine Sekunde, mal so lange bis der Motor für eine halbe Stunde aus war. Aufgefallen ist mir das nur wenn ich mal ne ganze Weile richtig laut Musik höre.

Hat jemand schon mal so was gehabt, oder hat ne Ahnung was dar Grund sein kann?

Danke 911er