

# Aussetzer des vorderen Verstärkers

Beitrag von „peter1955“ vom 7. Juni 2006 um 08:27

Der Grund ist recht einfach - er ist zu heiss geworden 😊

Der Verstärker ist sehr versteckt eingebaut, dadurch bekommt er Hitzeprobleme und schaltet in die Schutzschaltung!

Die Teile im VW/ AUDI haben nämlich keinen Ventilator!

Das lässt die Größe des Teiles nicht zu!

Wenn er dann abgekühlt hat bekommt er wieder über Remote ein Signal vom Radio und läuft wieder!

Daher kann dir dein 😊 hier nicht helfen!

Oder er setzt jemand in dein Auto und wenn das Teil heiss wird, fätschert er im kühle Luft zu 😊

Grüße