

Aussetzer des vorderen Verstärkers

Beitrag von „darkdiver“ vom 7. Juni 2006 um 08:34

hmmm 🤔

Also ich höre ebenfalls sehr gerne laute Musik bei der Fahrt. Egal bei welchem Wetter...
Auch in Afrika haben ich bei **extremen innenraum Temperaturen von über 45°C** (Klima war defekt) auch gerne einmal aufgedreht und es gab keine Aussetzer.

Ich kann nicht glauben, dass es sich hierbei um ein thermisches Problem handelt. Aber ich würde hier doch einfach einmal beim 😊 vorbeifahren und mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.

Viele Grüße
Eric