

# Aussetzer des vorderen Verstärkers

Beitrag von „Mean-Andi“ vom 7. Juni 2006 um 08:43

Das Hitzeproblem vermute ich aber auch, der Fehler spricht geradezu dafür.

Ich kenne dieses Aussetzen von früher, als ich noch meine spätpubertären rollenden Discos fuhr 🤖, nach 2 h Dauerbetrieb an der Belastungsgrenze ( z.B. ohne Dach bei 180 km/H auf der A5 will man ja auch noch Musik hören ) der Anlage und der Ohren trat der gleiche Effekt desöfteren auf, bevorzugt bei warmen Wetter. Meist nach 15 - 30 min intensivsten Einsatz der Lüfter in den Verstärkern kamen dann wieder Töne raus.

In meinem T, z.b. auf der Rückfahrt von der MV, überschlägt sich nach 2 h Autobahn und lauter Musik der Bass und auch die Mitten und Höhen sind verzerrt. Wollte deswegen auch mal beim 😊 vorsprechen.