

Aussetzer des vorderen Verstärkers

Beitrag von „911er“ vom 7. Juni 2006 um 11:09

Hallo *,

also der Fehlerspeicher ergab keinerlei Fehler. Das mit den thermischen Gründen kann gut sein, da in den letzten zwei Wochen (wo es hier bei Garmisch ja auch schon mal geschneit und gehagelt hat) trat das Problem nicht auf.

Ich werde heute mal die Heizung voll aufdrehen, ACDC einlegen und zwei Stunden nach Augsburg und zurück cruisen. Nach ACDC dann noch Trance.Danve-Vol.26 mit vollen Bässen auf die vorderen Lautsprecher. Wenn es dann nicht auftritt habe ich auch keine Erklärung.

WO SITZT DENN DER AMP FÜR VORN????

DANKE

Uwe