

Aussetzer des vorderen Verstärkers

Beitrag von „torontostar“ vom 7. Juni 2006 um 20:09

Ich hatte diese Aussetzer auch schon allerdings sogar direkt nach dem Losfahren...das heißt von Überhitzung kann keine Rede sein....mein 😊 konnte wegen des sehr sporadischen Fehlers ebenso nicht helfen...sprach aber auch von Überhitzungsschutz des Verstärkes.....bzw. eventuell vorhandenen Wackelkontaktes irgendeines Kabels bzw. Steckers.....wer suchet der findet.....🔍