

# Haben jetzt auch den Uhu

**Beitrag von „T-REG“ vom 9. Juni 2006 um 16:40**

Wie gesagt, bei uns nur am Golf.

Orten: Aus dem Motorraum, unüberhörbar. Von außen noch viel besser als "Uhu" zu erkennen.

Ist wie beim "T" eigentlich nur ein Strömungsgeräusch, welcher beim plötzlichen Abriß der Strömung entsteht, also beim Gas wegnehmen (im selben Gang) oder halt beim Gangwechsel.

Erneuert wurden beim "T" der Ansaugschlauch und der (Strömungs-) Dämpfer. Falls betroffen, gibt es hier ein Thread - ich glaub' - "Geräusche beim Gas wegnehmen".

Oliver