

Reifen Sägezahnbildung und Vorne links/außen abgefahren

Beitrag von „Porsche-Paul“ vom 16. Juni 2006 um 11:09

Zitat von Steppes

Mädels,

ich habe mal ganz gemein die Auto Bild angemailt.

Bekam auch prompte Antwort und den Hinweis... Wir haben die Mail an VW weitergeleitet!



Und siehe da, mein Händler hat von VW keine Antwort bekommen, aber ich.

VW übernimmt alle Kosten, sollte ein Fehler mit der Achse vorliegen auch die Reifen!

Ich kann ja nichts dafür wenn VW so lange braucht und ich in 6 Wochen noch mal eben 3000 Km fahre....

Gruß Stephan

Ich halte euch über den Stand auf dem Laufenden..

Alles anzeigen

Moin,

bisher bombenfest von der NEUEN Qualitätsoffensive bei VW überzeugt, darf ich zu meinem Bedauern melden, daß an meinem KONG mit Luftfederung, der heute 4 Wochen alt wird und 4044km auf der Uhr hat, auf der VA ebenfalls Sägezahnbildung inkl. dem charakteristischen "Wummern" bei Langsamfahrt feststellbar ist.

Reifen: PIRLLI Zero

Dimension: 275er auf 19"

Luftdruck: VA 3,0!

