

# Reifen Sägezahnbildung und Vorne links/außen abgefahren

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 16. Juni 2006 um 11:28

Zitat von Porsche-Paul

Moin,

bisher bombenfest von der NEUEN Qualitätsoffensive bei VW überzeugt, darf ich zu meinem Bedauern melden, daß an meinem KONG mit Luftfederung, der heute 4 Wochen alt wird und 4044km auf der Uhr hat, auf der VA ebenfalls Sägezahnbildung inkl. dem charakteristischen "Wummern" bei Langsamfahrt feststellbar ist.

Reifen: PIRLLI Zero

Dimension: 275er auf 19"

Luftdruck: VA 3,0!



Alles anzeigen

Hallo,

in dieser Größe: nimm die Conti!

Die Pirelli hatten bei mir und Charly die gleichen Probleme.

Seitdem die Conti drauf sind: Keine Probleme.

Gruß