

# **Reifen Sägezahnbildung und Vorne links/außen abgefahren**

**Beitrag von „Xapathan“ vom 16. Juni 2006 um 11:48**

Zus. würde ich empfehlen:

- Achsgeometrie vermessen lassen
- Update Steuergerät