

Reifen Sägezahnbildung und Vorne links/außen abgefahren

Beitrag von „Xapathan“ vom 16. Juni 2006 um 11:48

Zus. würde ich empfehlen:

- Achsgeometrie vermessen lassen
- Update Steuergerät