

Reifen Sägezahnbildung und Vorne links/außen abgefahren

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 16. Juni 2006 um 11:52

Zitat von Xapathan

Zus. würde ich empfehlen:

- Achsgeometrie vermessen lassen
- Update Steuergerät

Guter Hinweis Uwe.

Ich habe unterstellt, dass dies erledigt ist.

Bei den Vermessungskosten streibt sich VW bekanntermaßen.

Nun ja, dass ist deren Risiko.

Gruß