

Trotz "TIMER 0" schaltet das Nokia 6310i plötzlich erst nach einer halben Stunde aus!

Beitrag von „Touareg_BB“ vom 24. Juni 2006 um 00:58

Das liegt wohl an der Software des Dicken.

Habe bei meiner universellen Mobilfunkvorbereitung auf der Instrumententafel und dem original Hand-Adapter Set für das Siemens ME45 den selben Effekt.

Änderungen bei den Handy-Einstellungen (direkt im Handy-Menü) z.B Abschalten nach 2 Stunden, brachten auch keine Besserung, nach 30 Minuten wurde der Saft abgedreht, wohl um die Batterie des Dicken zu schonen.

Hatte eigentlich erwartet, dass nach einer halben Stunde der Handy-Akku den Saft spendet, aber solange das Handy im Anschluß-Set steckt, hat der Dicke die Oberhand.