

# **Trotz "TIMER 0" schaltet das Nokia 6310i plötzlich erst nach einer halben Stunde aus!**

**Beitrag von „Corvette-1111“ vom 27. Juni 2006 um 12:26**

Kurzer Zwischenbericht:

Ich habe mir zwischenzeitlich ein anderes Nokia 6310 i besorgt, um es damit auszuprobieren. Da auch mit dem anderen Handy (mit neuem Software-Stand) keine Veränderung im Abschaltverhalten war, konnte man also ausschließen, dass es am eingebauten Handy liegt.

Ich bin dann zu dem Autohaus meines Vertrauens gefahren und dort hat gestern ein pfiffiger Mechaniker meinen Fehlerspeicher ausgelesen und diese Informationen dann zwecks "technischer Hilfe" ans Werk geschickt.

Heute habe ich den Anruf bekommen, dass man den Fehler eingegrenzt hat und durch eine kleine Umprogrammierung in der Software könnte man im Touareg einstellen, dass das Handy in der Mittelarmkonsole SOFORT mit Ausdrehen der Zündung ausgeschaltet wird.

Genau so soll es sein und das wird jetzt gerade gemacht.

Ich werde dann heute Abend berichten, ob die Aktion von Erfolg gekrönt war.