

Luftfahrwerk -> Komfort hat sich massiv verschlechtert!

Beitrag von „morpheus“ vom 29. Juni 2006 um 09:38

Hi zusammen.

Habe noch einen weiteren Problem (hoffentlich die letzten 😄) mit dem Dicken.
Wenn ich Rückwärtsfahre und danach das D einlege, braucht der Automat beim Druckaufbau einfach zu lange bis ich abfahren kann (einmal sogar mit einem Schlag versetzt). Also fuhr vorher einen Audi S6 mit Automat und der reagierte nach einer Sekunde!

Ist das bei diesem Automat so?

Weiss nicht ob dass mit dem Automat zusammen hängt. Jedoch beim fahren wenn ich vom Gas weggehe und dann weder aufs Gaspedal drücke, ist von unten ein Schlag zu spüren (eher bei langsamer fahrt, so innerorts). Irgendwie im Bereich Getriebe oder Kardanwelle...