

Automatik verschluckt sich

Beitrag von „Hagen“ vom 6. Juli 2006 um 15:05

Zitat von steffens

Hi,
habe bei meinem "Affen" 100%ig das gleiche Verhalten wie von Andi geschildert.
(Konstantfahrruckeln; unentschlossenes Schalten der Automatik)
...

Jou! Leider bei mir auch! 🤖

Das passiert im 5. Gang so zwischen 1.300 und 1.500 U/min.

"Unentschlossenes Schalten der Automatik." Das Gefühl habe ich auch dabei. Ruckelt wirklich so, als wenn er keinen Sprit mehr bekommen würde.

Habe schon probiert das replizierbar zu machen. Geht leider nicht.

Ich glaube, dass es nur auftritt, wenn man aus diesem Drehzahlbereich heraus leicht Gas gibt.

Gibts denn kein Softwareupdate?

Wir können ja mal eine "Sammelfehlermeldung" bei VW aufgeben.