

mein Händler braucht Nachhilfe: Rollo Sport XXL

Beitrag von „agroetsch“ vom 17. Juli 2006 um 21:28

Zitat von bella

Hallo zusammen!

Da Rollo leider im Moment keine Zeit hat, werde ich einfach mal etwas dazu schreiben.

Ja, wir hatten den geplatzten Stoßdämpfer.

Obwohl, zerplatzt ist der falsche Ausdruck. Das Ding ist regelrecht explodiert.

Was wir zuerst gar nicht gesehen hatten: u. a. war auch das Traggelenk gebrochen.

Diese Aussage ist definitiv falsch!

Das Ganze ist eh im Offroad-Level passiert; dazu noch im Stand auf einer Art Feldweg --> völlig harmlose Strecke.

Tieferlegung hat damit überhaupt nichts zu tun. Der Wagen war bei der Übergabe an die Werstatt noch genau so "wie wir ihn immer haben".

Wir wollten kein Geheimnis daraus machen, müssen es aber auch nicht jedem berichten.

Leider können wir immer noch nicht sagen, warum das Ganze passiert ist. Eine klare Aussage (auch von VW) haben wir bis heute nicht bekommen.

Anfragen bleiben unbeantwortet.

Und genau das, wollten wir in einem Forum, wo VW mitliest, ganz einfach nicht schreiben.

Und die Reparatur wurde auf Kulanz durchgeführt.

Ich hoffe, ich konnte etwas Klarheit in die Geschichte bringen..... 😊

Alles anzeigen

Hallo Sandra,

danke für die Aufklärung, ich wollte hier ja auch nicht "tratschen". Deswegen habe ich auch keine Namen genannt. Erst als Rollo schrieb er hätte keine Probleme fand ich das schon etwas

merkwürdig.

Wenn ihr genaueres über die Ursache wisst dann lasst uns doch bitte an der Info teilhaben 