

Wimmern aus dem Heckbereich

Beitrag von „juma“ vom 22. Juli 2006 um 00:18

Servus,

Zitat von salvatore

Vielleicht hat Frank recht, aber bei der niedrigen Geschwindigkeit glaub ich's fast nicht.
Und den Grundträger hast Du ja schon länger drauf, oder?

habe ich ebenfalls...allerdings zwischen 42 und 55 km/h (mit GPS gemessen 🤖)

Kommt definitiv vom Henkel auf dem Dach. Mach ihn ab und Du bist das Geräusch los...allerdings auch die Optik 😁

Gut N8!