

# **Linker Auspuff zu heiß beim V 6 TDI**

**Beitrag von „agroetsch“ vom 26. Juli 2006 um 10:52**

Hallo,

wie ist denn die Rohrführung beim V6TDI?

(Habe gerade keine Lust in die TG zu gehen und mich unter den Dicken zu legen..)

Beim R5 war ja vom Motor nur 1 Rohr auf der rechten Seite in den Endtopf verlegt. Wenn das beim V6TDI z.B. auf der anderen Seite (links) wäre, könnte das doch eine Erklärung sein, denn wenn die Gase asymmetrisch einfließen können sie sicher auch asymmetrisch austreten, oder?????????