

Linker Auspuff zu heiß beim V 6 TDI

Beitrag von „owolter“ vom 26. Juli 2006 um 14:03

Zitat von agroetsch

Hallo,

und auf welcher Seite ist dieser (ich glaube ich gehe gleich doch mal nachschauen)..?

Kann das technisch überhaupt sein, dass dann die Austrittstemp. an den Endrohren unterschiedlich ist??

Zumindest von der Rußmenge an meinem R5 war es immer recht gleichmäßig...!

erst am endschalldämpfer kommen die beiden rohre heraus.
wie es im inneren aussieht kann ich nicht sagen.