

# Freisprecheinrichtung defekt?

**Beitrag von „Arndt“ vom 2. August 2006 um 23:27**

Seit heute zeigt mir meine FSE im Display immer den Fehler "Bitte Telefon einlegen" an. Das Telefon ist eingeschaltet, funktionsfähig und korrekt in der Mittelarmlehne eingesetzt. Im Display des Telefons wird das kleine Auto Symbol angezeigt - also scheint das Telefon die FSE zu erkennen.

Eingehende Anrufe werden im FIS nicht angezeigt und klingeln nicht. Eine Bedienung über die Lenkradtasten und Sprachsteuerung ist nicht möglich. Bei einer Anwahl direkt am Telefon erfolgt keine Verbindung und auch kein Ton aus den Lautsprechern.

Telefon ist ein 6310i in originaler Halterung in der MAL.

Gleiches Verhalten erfolgt mit einem 6310 (ohne i).

Hat jemand schon mal ähnliches erlebt und schon mal einen Tipp für mich?