

Hängerbetrieb Untersetzungsgetriebe 1. Gang - Motor dreht nicht

Beitrag von „Sandokahn“ vom 5. August 2006 um 13:42

hmhhh also ich kenne bis jetzt 4 T bei denen die Abreglung ist ,vielleicht weil deiner ein "Schweizer" ist.

aber gut das du das geschrieben hast ,stärkt meine Pos.

kannst du vielleicht mal testen wie es an extremen Steigungen sich verhält ,da fallen die mir bekannten ab bis auf 600 u/min wohl gemerkt in LOW mit eingelegten 1.Gang.