

Hängerbetrieb Untersetzungsgetriebe 1. Gang - Motor dreht nicht

Beitrag von „Sandokahn“ vom 6. August 2006 um 17:32

so so also bricht die Drehzahl nicht ein ,dann scheint es wohl ein Problem deutscher Ts zusein.
auf der Bremse war ich nicht ehr mit dem Rechten Fuß kurz vor dem Kühler
klar ist es von Vorteil wenn der Motor langsamer hoch dreht ,aber wenn bei einer 35% Steigung
die Drehzahl in LOW 1 bis auf Leerlauf abfällt und der Motor auch kein Gas mehr nimmt ist
irgendwas falsch programmiert .