

Nichts geht mehr, seit dem Einbau eines Satelittenortungssystems

Beitrag von „Sandokahn“ vom 8. August 2006 um 21:19

beim 2 Batteriensystem im T ist die Reihenfolge des batterieabklemmens vorgeschrieben zuerst Hauptbatterie unter dem Fahrersitz und dann die Zusatzbatterie in der Reserveradmulde.

Jeder Händler der sowas macht hat ne Betriebshaftpflicht die für evtl. Schäden aufkommt .
Siehs positiv du sparst Kilometer.