

Aufwertung / Rückruf / Qualitätsverbesserung für alle Modelle

Beitrag von „juma“ vom 9. August 2006 um 20:45

Servus,

Zitat von undertaker

...an beiden "Umkehrpunkten" (also 12 Uhr & 15 Uhr) sind deutliche und störende "Schläge" zu hören; sorry eine bessere Beschreibung fällt mir im Moment nicht ein.

[...]

hatte so etwas an meinem Iltis. Das lag daran, dass das "Umklappen" der Lippe so einen Lärm verursacht hat. Habe das damals durch das bewußte Umklappen der Lippe gegen ihre eigentliche Ruuehaltung im "Stand" gelöst, da es dann nach einer gewissen Zeit keinen Krach mehr gab. Setzt allerdings voraus, dass man am Anfang immer wieder die Lippe umklappen muss, also eher etwas für den Sommer 😊