


Handyvorbereitung und NOKIA 6310i

Beitrag von „Porsche-Paul“ vom 13. August 2006 um 10:40

H@llo,

seit gestern erkennt die Elektronik im KONG das 6310i nicht mehr und läd weder Telefonbuch,
noch lässt sich das Telefonbuch scrollen 

Hat jemand einen Tip für mich?