

Handyvorbereitung und NOKIA 6310i

Beitrag von „jacky7“ vom 13. August 2006 um 11:29

Guten Morgen Porsche-Paul,

mir ist dieses Symptom bekannt. Du musst einen Reset herbeiführen, den Du über das ziehen der zuständigen Sicherung erreichst. Danach fährt sich das System für das Handy wieder hoch und alle Funktionen wie "Laden - Autosymbol im Display - usw." sind wieder da. Bei meinem R5 sitzt diese entsprechende Sicherung im Amaturenbrett Stirnseite Beifahrterseite in der obersten Reihe an Position 4 ich glaube es ist eine 5 Ampere Sicherung. Zieh sie raus, warte ein paar Sekunden und stecke sie wieder rein, danach müsste an deinem Handy wieder alles funktionieren.

Good luck!

Grüsse von der verregneten und nur noch 9 Grad kalten schwäbischen Alb



jacky7