

Aufwertung / Rückruf / Qualitätsverbesserung für alle Modelle

Beitrag von „Mean-Andi“ vom 15. August 2006 um 15:27

Zitat von jamesbond

Dein geschildertes Problem von wegen Leistungsverlust trifft auch auf die Beschreibung von agroetsch zu ESP-Eingriff bei normaler Fahrt [KLICK](#)

LG

james

Alles anzeigen

Das Problem könnte auch dasselbe sein wie bei mir Anfang Juli, da leuchtete aber beim Leistungsverlust auch "Motorsteuerung, Werkstatt aufsuchen" . Nach einem Neustart fuhr er wieder ganz normal noch 300 km nach Hause.

Es wurde in der Werkstatt der Turbolader gewechselt (Dauer 1 Tag, Teilebeschaffung 8 Tage 😊) wegen "sporadischem Turboladerfehlers"