

# Aufwertung / Rückruf / Qualitätsverbesserung für alle Modelle

Beitrag von „darkdiver“ vom 16. August 2006 um 08:26

Zitat von Touareg69

Also geruckelt hat und/oder geblinkt / aufgeleuchtet ist gar nichts. Dachte im ersten Moment, der Tank wäre leer. Einfach ohne Vorwarnung keine Leistung mehr da. Werde jetzt erst mal dieses Problem beheben lassen und alles andere mit Abt und VW noch mal besprechen. Der Händler konnte Abt wegen des Feiertages (warum wohne ich eigentlich nicht in Bayern? :p ) noch nicht kontaktieren. Jedenfalls werde ich wohl auf irgend welchen Kosten sitzen bleiben. Aber wer eine T. fährt, muß sich das wohl leisten können. Bin da von BMW ganz anderes gewohnt. Und nachdem ich die ersten Bilder des neuen X5 gesehen habe, werde ich mir das mit VW noch mal genau überlegen. Der Wagen ist wirklich klasse, aber sonst müssen die noch viel lernen.

Ich glaube damit ist nur wieder einmal mehr das Thema Tuning und Garantie aufgekommen. Es tut mir leid für dich, aber ich hoffe du bleibst nicht auf den Kosten sitzen. Verstehe ich das richtig, dein VW Händler ist nicht zur selben Zeit dein Tuner?

Viele Grüße

Eric