

# Gaspedal

**Beitrag von „HTECH“ vom 20. August 2006 um 09:42**

Habe gestern das erste Mal bei meinem V6TDI einen gravierenden Fehler erlebt:

Auf einer steilen Schotterstrecke bei aktivierter Reduktion (LOW Fahrstufe) und entkoppeltem Offroad-Stabilisator im 3. Gang bei etwa 25 km/h nahm das Gaspedal plötzlich kein Gas mehr an und der Wagen kam im Leerlauf zum Stehen! Dabei war ich in dieser "Konfiguration" nur etwa 500 m gefahren.

Nach dem Ausschalten des Motors und Neustart war alles wieder okay !

Bei andersartigen Verkehrssituationen hätte dies sehr gefährlich sein können.

Hat jemand derartiges auch schon erlebt?

Werde dies morgen der Werkstatt melden.

Gruss

HTECH