


# Umbau auf Autogas

Beitrag von „neo303“ vom 21. August 2006 um 21:10

Hallo,

habe meinen V8 auch auf Autogas umbauen lassen. Er hat auch immer wieder geruckelt und ein paar Zylinder sind ausgefallen. Dann wurde festgestellt, dass die Verdampfer (2 Stück) nicht

genug vom Kühlwasser "beheizt" werden und vereisen \* 

Jetzt wurde an einer anderen Stelle näher am Motor angezapft.

Es funktioniert bisher .

Gruss Neo.