

Licht Unterschied USA - Deutschland

Beitrag von „salvatore“ vom 22. August 2006 um 15:52

Zitat von FrankS

Jetzt ist allerdings im US- Vortex- Forum [dieser Beitrag](#) aufgetaucht, eventuell muss noch irgendein Reflektor getauscht werden.

Gruß,

Frank

... irgendwie fühle ich mich erwischt ... 😄 😄

Der Kollege drüben hat ja das Problem, dass er die NSL angeschlossen hat und die Lampe hat ihm den roten Reflektoreinsatz weggeschmolzen. Daher dachte ich, dass VW in den US-Versionen vielleicht nur ein billiges rote Plastikteil verbaut, welches möglicher Weise nicht hitzebeständig ist.