

Reifen Sägezahnbildung und Vorne links/außen abgefahren

Beitrag von „GGue1313“ vom 23. August 2006 um 10:04

Zitat von Porsche-Paul

Moin,

bisher bombenfest von der NEUEN Qualitätsoffensive bei VW überzeugt, darf ich zu meinem Bedauern melden, daß an meinem KONG mit Luftfederung, der heute 4 Wochen alt wird und 4044km auf der Uhr hat, auf der VA ebenfalls Sägezahnbildung inkl. dem charakteristischen "Wummern" bei Langsamfahrt feststellbar ist.

Reifen: PIRLLI Zero

Dimension: 275er auf 19"

Luftdruck: VA 3,0!



Alles anzeigen

Hallo;

Habe meinen Touareg erst vor 3 Monaten gekauft;

Mit 275x45x19 Pirelli Zero Rosso;

Restprofil zw. 4 und 5mm

Jetzt 10.000 km gefahren und der Reifen ist am Ende (am Indikator)

Ist auch auf den Außenseiten etwas mehr abgefahren als Innen;

Luftdruck: 3,00 bar

Soll ich beim Freundlichen nochmals urgieren?!?! 

Könnte ihr mir bei der Gelegenheit irgenwelche Reifen empfehlen?

Mir wurden vom Händler der Continental, Dunlop, Michelin, Pirelli und Yokohama angeboten;