

Reifen Sägezahnbildung und Vorne links/außen abgefahren


Beitrag von „Lollo050968“ vom 23. August 2006 um 14:51

Zitat von GGue1313

Hallo;


Habe meinen Touareg erst vor 3 Monaten gekauft;
Mit 275x45x19 Pirelli Zero Rosso;
Restprofil zw. 4 und 5mm

Jetzt 10.000 km gefahren und der Reifen ist am Ende (am Indikator)
Ist auch auf den Außenseiten etwas mehr abgefahren als Innen;
Luftdruck: 3,00 bar

Soll ich beim Freundlichen nochmals urgieren?!?! 

Könnte ihr mir bei der Gelegenheit irgenwelche Reifen empfehlen?
Mir wurden vom Händler der Continental, Dunlop, Michelin, Pirelli und Yokohama angeboten;

Alles anzeigen

 Uiih, liegt das an den 275er? Ich habe bei den Serienreifen vorne 5mm, hinten 6mm und das nach ~20.000km.

Lollo