

# Fehlermeldungen

Beitrag von „EzioS“ vom 24. August 2006 um 10:11

[MemphisStein:](#)

Hmm.....also ich probiers mal: Plastisch-metallisches Knirsch-knacken.....;)

Irgendwelche Schellen wurden angeblich festgeschraubt und die Halteoese von der Rueckbank wurde mit Isoband eingewickelt. Keine Ahnung was sonst noch gemacht/improvisiert wurde, aber oben praezise beschriebenes Geraeusch ist fott.

