

Berganfahrhilfe

Beitrag von „lillyfee“ vom 6. Februar 2004 um 20:05

Hallo an alle!

Also, mein Panzer war jetzt für drei Tage in der Werkstatt.

Ergebniss:

BAH funktioniert tadellos

Scheinwerfer (Xenon) ohne Murren getauscht wegen Wassereinbruch

Knarzendes Bremspedal gerichtet und wohl diverse Updates nicht näher beschrieben draufgeworfen.

Scheibenwischer getauscht

Regensensor laut Aussage des KD-Meisters nicht nur beim Touareg ein Problem, sondern generell bei Audi/VW das Problem

Das Signal zum Anschnallen kann wohl nicht ausgeschaltet werden, da dies mit dem aktiven Gurtstraffsystem zusammenhängt.

Der Meister war lustig. Er meinte, er steige nicht mehr in diesen Wagen, das piept ja unentwegt nach dem Anlassen bis die ganzen Meldungen durchgelaufen sind. Ich musste wirklich ein wenig lachen.

Also scheint die ganze Problematik von einer guten Werkstatt zum Teil aufgefangen zu werden.

Grüsse