

Probleme Hecklautsprecher

Beitrag von „salvatore“ vom 31. August 2006 um 19:03

Hai zusammen,

Der Austausch der hinteren LS ist nicht so ganz easy, da man die komplette Türverkleidung runternehmen muß. Und sie sind auch nicht geschraubt sondern mit (6-8) Nieten befestigt.

Ist als ein etwas größeres Projekt..... 😊