

Probleme Hecklautsprecher

Beitrag von „MemphisStein“ vom 31. August 2006 um 19:23

Zitat von salvatore

Hai zusammen,

Der Austausch der hinteren LS ist nicht so ganz easy, da man die komplette Türverkleidung runternehmen muß. Und sie sind auch nicht geschraubt sondern mit (6-8) Nieten befestigt.

Ist als ein etwas größeres Projekt..... 😊

Schon nix für mich. 🙄