

metallischen Klicken im Fondbereich

Beitrag von „hi-la“ vom 31. August 2006 um 19:52

Hallo,

ich brauche mal eure Hilfe:

Vor einigen Wochen machte sich in meinem R5 ein leichtes metallisches Klicken im Fondbereich bemerkbar. Nach langem Suchen meinte man festgestellt zu haben, dass ein neues Halteschloss für die Rückenlehne eingebaut werden müsse. Gesagt - getan. Einige Wochen hatte ich Ruhe. Vorgestern fing das Klicken wieder an. Ich kann nicht genau lokalisieren, woher das Geräusch kommt - irgendwo von der Rückbank. Das ständige Hinhören, ob man was feststellt macht mich wahnsinnig. Jedesmal wenn ich über eine kleine Unebenheit oder Kanaldeckel ... fahre, höre ich dieses leichte Klicken. Hat jemand eine Idee für mich oder das gleiche Problem oder eine Lösung?