

Ausfall Bi-Xenon etc..

Beitrag von „agroetsch“ vom 31. August 2006 um 21:15

Hallo Volker,

den "Beleuchtung prüfen" und "AFS ohne Funktion" Fehler hatte ich 1x links und 1x rechts.

Ging aber nach Neustart immer wieder, richtig ausgefallen ist es nie.